

LUSTRAGOMME ULTRA

SCHEDA TECNICA
Rev.1



Rinnovatore gomme spray



Codice articolo: 137 - 138

Confezione: spray 200 ml in cartone 12 pz
(art. 137) – spray 400 ml in cartone 12 pz
(art. 138)

Aspetto e colore: liquido incolore sotto
pressione

Odore: caratteristico

LUSTRAGOMME ULTRA

Nero per gomme spray

CARATTERISTICHE

Trattamento per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in gomma. Ridona l'aspetto originale evitando l'indurimento e la screpolatura della parte trattata. Il prodotto garantisce lucentezza e una protezione duratura resistendo a piogge e lavaggi frequenti. Preserva le guarnizioni di vetri e portiere.

Non intacca le parti in gomma, plastica, vernice, metallo.

IMPIEGO

Per il trattamento di pneumatici, parti in gomma e plastica dei veicoli. Per le guarnizioni di vetri e portiere.

MODO D'USO

- Pulire gli pneumatici e possibilmente asciugarli.
- Agitare prima dell'uso.
- Spruzzare uniformemente sulle parti da una distanza di circa 20 cm e lasciare asciugare.
- Non è necessario passare con un panno



Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H222+H229 Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SYNT CHEMICAL s.r.l.

Via Gagliani , 5 40069 Zola Predosa (BO) tel. 051752332 fax 051754945

email syntchemical@syntchemical.it www.syntchemical.it

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P261 Evitare di respirare gli aerosol.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Contiene

IDROCARBURI, C7, N-ALCANI, ISO-ALCANI, CICLICI

Fare riferimento alla scheda di sicurezza